



RELATÓRIO DE ATIVIDADE DA MANUTENÇÃO

Junho/2018

No corrente mês foram trabalhadas 196 solicitações, das quais 171 foram constatadas pela equipe da Subprefeitura do Campus e 25 pela comunidade acadêmica. Do total dessas solicitações, 175 serviços foram concluídos conforme descrito no quadro 1. Pode-se acompanhar esses dados mais detalhados no segundo quadro.

De todas as solicitações atendidas no mês de Junho, 21 serviços ainda não puderam ser concluídos, faremos o possível para que sejam realizados em mês de Julho, de acordo com as prioridades baseadas no ensino, segurança dos integrantes do campus IV e, conforme os recursos técnicos e de materiais que temos disponíveis.

Feita essa contextualização, solicitamos paciência e compreensão, quanto as demandas ainda não sanadas. Lembramos que constituímos uma comunidade acadêmica pública, e como tal é de responsabilidade de todos os integrantes dessa academia preservar e colaborar com os serviços que recebemos desse meio. A equipe da Subprefeitura Universitária do CCAE -PUC- conta com a colaboração de todos para continuar a melhorar os serviços de sua competência.

Atenciosamente,

Equipe da Subprefeitura do Campus IV
Telefone: 3291- 4510
E-mail: prefeitura@ccae.ufpb.br
#Somoscampus4

Quadro 1 - Serviços realizados no mês de Junho

DATA	SERVIÇO	LOCAL
01/06	Realizada manutenção em rede elétrica, que se encontra danificada	Restaurante Universitário - cozinha (RT)
01/06	Realizada troca de lâmpadas e reatores	Bloco -E Salas de aulas -Sala ME -101 (MM)
01/06	Realizada desentupimento no banheiro.	Bloco -E Central de Aulas -2 Banheiro Feminino Superior (RT)
01/06	Realizado desentupimento no banheiro.	Bloco-E Central de Aulas -2 Banheiro Masculino Inferior (RT)
01/06	Realizada manutenção em Bebedouro que se encontra com vazamento.	Biblioteca - Hall (MM)
04/06	Realizada troca de lâmpadas e avaliar ruído	Residencia Universitária - A - Recepção
04/06	Realizada troca de lâmpadas e reatores	Bloco C - Salas de Aulas e Laboratórios - Sala MC 102 (MM)
04/06	Realizada manutenção do refletor	Biblioteca - Frente do prédio
04/06	Realizada troca de lâmpadas que se encontra queimadas.	Residencia Universitária - A - Banheiro do quarto A3 (RT)
04/06	Realizada troca de lâmpadas queimadas.	Bloco A - Central de Aulas - Sala RA 204 (RT)
04/06	Realizada manutenção em Bebedouro entupido	Bloco C - Laboratório - Bebedouro ao lado dos banheiros do piso inferior (RT)
04/06	Realizada manutenção em bebedouro com defeito	Bloco C - Laboratório - Laboratório de Ecologia Animal/ Sala 104 (RT)
04/06	Realizada manutenção em caixa de descarga	Bloco C - Laboratório - Banheiro masculino inferior (RT)
04/06	Contido vazamento na descarga	Biblioteca - banheiro feminino (RT)
04/06	Realizada manutenção em pia do banheiro do quarto que se encontra com vazamento.	Residencia Universitária - A - Quarto 04
04/06	Realizada instalação de suporte para TV. obs: o suporte e a tv estão na sala da Coordenação de Assistência Estudantil (RU)	Residencia Universitária - B - Recepção (RT)
04/06	Realizada manutenção na porta da sala do DCSA está emperrando na parte superior.	Bloco D - Coordenações e Departamentos - Sala do DCSA (MM)
04/06	Realizada manutenção na porta.	Residencia Universitária - A - sala de informática (RT)
04/06	Realizada manutenção na porta.	Bloco E - Central de Aulas 2 - Sala RE-104 (RT)
05/06	Realizada troca de lâmpadas vê reatores queimados de 20 no corredor superior do bloco A.	Bloco A - Central de Aulas - Corredor superior (RT)
05/06	Realizada troca de lâmpadas queimadas.	Bloco A - Central de Aulas - Sala RA 103 (RT)
05/06	Realizada troca de lâmpadas queimadas.	Bloco A - Central de Aulas - Sala RA 105 (RT)

05/06	Realizada troca de lâmpadas queimadas.	Bloco A - Central de Aulas - Sala RA 202 (RT)
05/06	Realizada troca de lâmpadas queimadas.	Bloco A - Central de Aulas - Sala RA 203 (RT)
05/06	Realizada troca de lâmpadas queimadas.	Bloco A - Central de Aulas - Sala RA 204 (RT)
05/06	Realizada manutenção na descarga do banheiro	Residência Universitária - A - Banheiro coletivo (RT)
05/06	Realizada manutenção em caixa de descarga que se encontra com vazamento.	Bloco C - Laboratório - Banheiro masculino superior (RT)
05/06	Realizada manutenção em caixa de descarga que se encontra com vazamento.	Bloco J - Gerência Administrativa - Banheiro Masculino (RT)
05/06	Realizar manutenção em maçaneta.	Bloco E - Central de Aulas 2 - Sala RE 104 (RT)
06/06	Realizada troca de cabo VGA que se encontra danificado do data show da sala RE 102	Bloco E - Central de Aulas 2 - Sala RE 103 (RT)
06/06	Realizada passagem de cabo de internet.	Bloco A - Sala de pesquisa de matemática e Antropologia
06/06	Realizada troca de lâmpadas.	Biblioteca - Entrada (RT)
06/06	Realizada manutenção em caixa de descarga que se encontra com vazamento	Bloco G - Coordenações de Departamentos - Banheiro masculino superior (RT)
06/06	Realizada manutenção em caixa de descarga que não está enchendo	Biblioteca - Banheiro feminino (RT)
06/06	Realizada podagem do canteiro da entrada principal do Campus de RT	Bloco I - Administrativo - Canteiros na entrada principal do Campus RT
06/06	Realizado corte de grama	Bloco D - Coordenações e Departamentos
06/06	Realizado corte de grama	Bloco H - Laboratórios de Informática
06/06	Realizado corte de grama	Auditório
06/06	Realizado corte de grama	Biblioteca

06/06	Realizada manutenção em maçaneta que se encontra com defeito	Bloco A - Central de Aulas - Sala RA 202 (RT)
06/06	Realizado conserto do trinco da porta.	Bloco E - Central de Aulas 2 - prédio das cobras (RT)
07/06	Verificado tomadas da sala.	Bloco G - Coordenações de Departamentos - SALA RG 109 (RT)
07/06	Realizada manutenção em caixa de descarga que se encontra com vazamento.	Bloco J - Gerência Administrativa - Banheiro masculino (RT)

07/06	Realizada fixação de cortina, tendo que furar os buracos na parede e colocar os parafusos	Residencia A Quarto 05 -(RT)
08/06	Realizada passagem de cabo de internet.	Bloco A - Sala de pesquisa de matemática e Antropologia
08/06	Realizada troca de lâmpadas que se encontram queimadas.	Bloco G - Coordenações de Departamentos - Sala RG 109 (RT)
08/06	Realizada troca de lâmpadas e reatores	Bloco C Sala De Aula e Laboratório -Sala-MC 103 (MA)
08/06	Realizada troca de lâmpadas e reatores	Bloco -C Sala de Aulas e Laboratorio-Sala-MC-102
08/06	Realizada troca de lâmpadas e reatores	Bloco C Sala de Aulas e Laboratorio-Sala MC 101 (MA)
08/06	Realizada troca de lâmpadas e reatores de 20 que se encontram queimados.	Bloco J - Gerência Administrativa - Banheiro masculino (RT)
08/06	Realizada troca de lâmpadas e reatores de 20 que se encontram queimados.	Bloco J - Gerência Administrativa - Corredor em frente as salas (RT)
08/06	Realizada troca de lâmpadas e reatores	Bloco A - Salas de Aulas - SALA MA 108 (MM)
08/06	Realizada troca de lâmpadas e reatores	Bloco A - Salas de Aulas - SALA MB 101 (M)
08/06	Realizada troca de lâmpadas e reatores	Bloco A - Salas de Aulas - SALA MB 102 (MM)
08/06	Realizada troca de lâmpadas e reatores	Bloco A - Salas de Aulas - SALA MB 103 (MM)
08/06	Realizada troca de lâmpadas e reatores	Bloco A - Salas de Aulas - SALA MB 105 (MM)
08/06	Realizada manutenção no sifão da pia	Residencia Universitária - B - Cozinha (RT)
08/06	Realizar manutenção em caixa de descarga que se encontra com vazamento.	Bloco C - Laboratório - Banheiro feminino inferior (RT)
08/06	Realizada manutenção em vaso sanitário que se encontra com vazamento na parte de baixo.	Bloco A Central de Aulas - Banheiro Feminino Superior (RT)
08/06	Realizada manutenção em caixa de descarga, que se encontra danificada	Bloco E Central de Aulas 2 Banheiro Feminino Inferior (RT)
08/06	Realizada manutenção no vaso sanitário do banheiro do quarto 04	Residencia Universitária - A - Quarto 04 (RT)
08/06	Realizada manutenção em caixa de descarga, que se encontra com vazamento	Bloco E - Central de Aulas 2 - Banheiro masculino (RT)
08/06	Realizada manutenção na fechadura do armário	Bloco G - Coordenações de Departamentos - Coordenação de Design (RT)
11/06	Realizada manutenção em caixa de descarga, que se encontra danificada.	Bloco E - Central de Aulas 2 - Banheiro feminino inferior (RT)
11/06	Realizada manutenção em caixa de descarga, que se encontra danificada.	Bloco E - Central de Aulas 2 - Banheiro masculino inferior (RT)

11/06	Realizado conserto do bebedouro com vazamento	Bloco A - Central de Aulas
11/06	Contido vazamento	Residencia Universitária - A - Cozinha (RT)
11/06	Colocado assento com tampa no vaso sanitário, um dos vasos do banheiro encontra-se sem.	Bloco E - Central de Aulas 2 - Banheiro feminino (RT)
11/06	Realizado conserto de pia com vazamento.	Prefeitura Universitária Banheiro Feminino.-(RT)
11/06	Realizado desentupimento de pia.	Prefeitura Universitária Banheiro Masculino -(RT)
11/06	Realizado conserto de descarga Danificada	Bloco G Coordenação de Departamento -Banheiro Feminino (RT)
11/06	Realizada manutenção nas janelas (parafusos faltando)	Bloco E - Salas RE 204 e RE 205
11/06	Realizada manutenção na porta da sala do DCSA está emperrando na parte superior.	Bloco D - Coordenações e Departamento - DCSA - Departamento de Ciências Sociais Aplicadas (MM)
11/06	Realizada planagem na porta	Residencia Universitária - A - Quarto 07 - A (RT)
12/06	Realizado conserto em luzes e ventiladores	Residencia Universitária - B
12/06	Bloco C - Laboratório - Laboratório de Ecologia Química (RT)	Bloco C - Laboratório - Laboratório de Ecologia Química (RT)
12/06	Realizado conserto de tomadas que estavam sem energia.	Bloco C Laboratorio Arandu (RT).
12/06	Realizada troca de lâmpadas queimadas	Bloco A Central de Aulas Banheiro Feminino Superior (RT).
12/06	Realizada troca de lâmpadas queimadas.	Bloco D Centro Academicos Banheiro Feminino (RT).
12/06	Realizada manutenção em caixa de descarga que se encontra com vazamento.	Bloco E Central de Aulas 2 Banheiro Masculino Superior (RT).

12/06	Realizada manutenção em caixa de descarga que se encontra com vazamento	Bloco E Central de Aulas 2 Inferior (RT)
12/06	Contido vazamento no chicote da descarga banheiro masculino térreo do bloco de aulas E	Bloco E Central de Aulas 2 Banheiro Masculino Terreiro (RT).
12/06	Realizado conserto de bebedouro com vazamento.	Bloco A Central de Aulas (RT).
12/06	Resolvido Problema na janela que estava faltando parafuso.	Bloco A Central de Aulas Salas 204 e 205 (RT).
12/06	Realizado conserto de fechadura	Bloco D Coordenações e Departamentos Salas MD 104 e ME 103.
12/06	Realizada manutenção em fechadura que se encontra danificada.	Bloco C Laboratório Sala RC 107 LAGEO (RT).
13/06	Realizada troca de Lâmpadas Queimadas	Bloco C Salas de Aulas e Laboratório -MC 102 -(MA)

13/06	Realizada manutenção em ar-condicionado que se encontrava com vazamento	Bloco A Central de Aulas 2 Slala RE 106 (RT)
13/06	Realizado conserto no sifão da pia	Residencia Universitaria A Quarto 03 A (RT)
13/06	Realizado Conserto de Bebedouro	Bloco G Coordenação de Departamento -Corredor (RT).
13/06	Relatado pela ocorrência da vigilância, em p2/06/18, que o Sifão da pia do banheiro da portaria está danificado.	Prefeitura Universitária Banheiro da Portaria (RT).
13/06	Colocado assento com tampa no vaso sanitário, um dos vasos do banheiro encontrava-se sem.	Bloco E Central de Aulas 2 Banheiro Feminino (RT)
13/06	Realizado conserto de bebedouro com defeito	Bloco C Laboratório de ecologia animal Sala 104. (RT).
13/06	Realizado desentupimento de Ralo	Bloco C Laboratório Banheiro Masculino Inferior (RT)
13/06	Realizado conserto da porta que encontrava-se encostando no chão	Bloco C Laboratório RC 107 Lageo (RT).
14/06	Realizado reparo em duto do ar-condicionado que estava vazando.	Bloco E - Central de Aulas 2 - Sala RE 104 (RT)
14/06	Realizada troca de lâmpadas e reatores	Bloco E - Salas de Aulas - Sala ME 101 (MM)
14/06	Realizado conserto de vazamento em pia	Bloco C - Salas de Aulas e Laboratórios - Banheiro masculino (MM)
14/06	Realizado conserto de vazamento em pia	Bloco C - Salas de Aulas e Laboratórios - Banheiro feminino (MM)
14/06	Realizado conserto na pia	Bloco D - Coordenações e Departamentos - Banheiro masculino de baixo (MM)
14/06	Contido vazamento.	Bloco G -Coordenações de Departamentos Sala RG 101 (Ambiente dos TAES) (RT).
15/06	Realizado conserto de vazamento em pia	Bloco C - Salas de Aulas e Laboratórios - Banheiro masculino (MM)
15/06	Realizado conserto de vazamento em pia	Bloco C - Salas de Aula e Laboratórios - Banheiro feminino (MM)
15/06	Realizado conserto na pia	Bloco D - Coordenações e Departamentos - Banheiro masculino de baixo (MM)
15/06	Realizado conserto na porta que estava arrastando.	Bloco A Salas -M-A 103 (MM)
15/06	Realizado conserto na porta que estava emperrando	Bloco A Salas -M-A 103 (MM)
15/06	Realizado conserto de porta que estva arrastando.	Bloco C Sala de Aulas e Laboratório M-C 103-(MA).
18/06	Realizada a passagem de um cabo de rede no bloco da central de aulas interligando a sala de pesquisa de antropologia.	Bloco A - Central de Aulas (RT)
18/06	Realizada manutenção em torneira que se encontra com vazamento.	Bloco C - Laboratório - Banheiro Feminino Superior (RT)

19/06	Realizadas medições, imaginando a possibilidade de "tampar" as brechas forro com "TNT" branco.	Auditório - Auditório (MM)
19/06	Realizado levantamento de materiais necessários para pintura.	Auditório - Auditório (MM)
19/06	Realizada troca de lâmpadas queimadas	Bloco B - Salas de Aulas M B 102 (MM).
19/06	Realizada troca de lâmpadas e reatores	Bloco C Salas de Aulas e Laboratórios -M-C 102 (MM).
19/06	Realizada troca de lâmpada e reatores queimados.	Bloco B Salas de Aulas MB 102 (MM).
19/06	Realizada manutenção em ar-condicionado	Bloco C - Salas de Aulas e Laboratórios - Sala MC 101 (MM)
19/06	Realizada troca de lâmpadas queimadas.	Bloco E Central de Aulas 2 Banheiro Masculino Superior (RT).

19/06	Realizada troca de lâmpadas queimadas.	Bloco E Central de Aulas 2 Banheiro Masculino Inferior (RT)..
19/06	Realizada troca de lâmpadas queimadas.	Bloco D Centros Acadêmicos Banheiro Masculino (RT).
19/06	Realizada troca de lâmpadas queimadas.	Bloco D Centros Acadêmicos Banheiro Feminino (RT).
19/06	Realizada troca de lâmpadas queimadas.	Bloco E Central de Aulas 2 Banheiro Feminino Superior (RT)
19/06	Realizada troca de lâmpadas queimadas.	Bloco C Laboratório Banheiro Masculino inferior (RT).
19/06	Realizada troca de lâmpadas queimadas.	Bloco C Laboratório Banheiro Feminino Superior (RT).
19/06	Realizada troca de lâmpadas queimadas.	Bloco C-Laboratório Banheiro Inferior (RT).
19/06	Solicitada a troca de lâmpada na sala RE-105.	Bloco-E- Central de Aulas -2 Sala R-E 105 (RT).
19/06	Realizada troca de lâmpadas queimadas.	Bloco A Central de Aulas Banheiro Masculino Inferior RT).
19/06	Realizado conserto na mangueira da pia do banheiro	Residencia Universitária -A Quarto 04 A (RT).
20/06	Realizado conserto na caixa de descarga com vazamento (banheiro feminino)	Bloco J Gerencia Administrativa ao lado da biblioteca (RT).
20/06	Realizada manutenção em torneira que se encontra com vazamento.	Bloco E Central de Aulas 2 Banheiro Feminino Superior (RT).
20/06	Realizada manutenção em torneira que se encontra com vazamento.	Bloco E Central de Aulas 2 Banheiro Masculino Superior (RT)
20/06	Realizado conserto em torneira com vazamento.	Bloco E Central de Aulas 2 Banheiro Masculino Inferior (RT).
21/06	Realizado conserto de ar-condicionado	Bloco C - Salas de Aulas e Laboratórios M-C 103 (MM).

21/06	Realizada troca de lâmpadas e reatores	Bloco C - Salas de Aulas e Laboratórios MC 102 (MM).
21/06	Realizado reparo em porta que estava emperrando	Bloco D Coordenações e Departamentos Profletras (MM).
21/06	Realizado reparo em porta que estava emperrando	Bloco D - Coordenações e Departamentos DCSA (MM).
21/06	Realizado conserto da fechadura da porta do ambiente sala 15 dos professores não estava funcionando.	Bloco D - Coordenações e Departamentos Ambiente Sala 15 (Letras) (MM).
21/06	Realizado conserto da porta que estava arrastando.	Bloco D - Coordenações e Departamentos Sala M D 102 (MM)
25/06	Realizada troca de lâmpadas e reatores de 20 Queimados.	Bloco E - Central de Aulas 2 Corredor Inferior em frente as salas de aulas (RT).
25/06	Realizada troca de lâmpadas e reatores de 40 queimados.	Bloco E - Central de Aulas 2 Corredor Inferior em frente o banheiro (RT).
25/06	Realizada troca de lâmpadas queimadas	Bloco B - Salas de Aulas M B 101 (MM).
25/06	Realizada troca de lâmpadas e reatores	Bloco C - Salas de Aulas e Laboratórios M-C 102 (MM).
25/06	Realizada troca de lâmpadas e reatores da sala r.b 101.	Bloco B - Desing - Laboratório de Fotografia r.b 101 (RT)
25/06	Realizada troca de lâmpadas e reatores na sala r.b 102.	Bloco B - Desing - Laboratório de Projeto r.b 102 (RT)
25/06	Realizado conserto na caixa de descarga.	Bloco D - Centros Acadêmicos Banheiro Masculino (RT).
25/06	Realizado conserto em tampa de vaso que encontrava-se quebrada	Bloco C - Laboratório Banheiro Masculino Inferior (RT).
25/06	Realizada colocação de fechadura em porta que se encontrava-se sem.	Bloco E - Central de Aulas 2 Sala R-E 203 (RT).
25/06	Realizada colocação de fechadura em porta que se encontrava-se sem.	Bloco E - Central de Aulas 2 Sala R-E 201 (RT).
25/06	Realizada colocação de fechadura em porta que se encontrava-se sem.	Bloco E - Central de Aulas 2 sala R-E 202 (RT).
26/06	Realizada troca de lâmpadas e reatores	Bloco B - Salas de Aulas M-B 108 (MM).
26/06	Realizada troca de lâmpadas queimadas.	Bloco B - Salas de Aulas M-B 103 (MM).
26/06	Realizada manutenção em cano que se encontra vazando.	Residencia Universitária - A - Em frente a residência A (RT)
26/06	Realizado conserto na caixa de descarga.	Bloco D - Centros Acadêmicos - Banheiro masculino (RT)
28/06	Realizada a modificação de uma grade de acesso para outro lugar da área externa ao RU - Campus IV.	Restaurante Universitário - ÁREA EXTERNA (RT)
28/06	Realizada higienização do ar-condicionado da sala que se encontra sujo.	Biblioteca (RT)

28/06	Realizada higienização do ar-condicionado da sala que se encontra sujo.	Bloco C - Laboratório Sala R-C 206 (RT)
--------------	---	---

28/06	Realizada higienização do ar-condicionado da sala que se encontra sujo.	Bloco C - Laboratório Sala R-C 205 (RT)
28/06	Realizada higienização do ar-condicionado da sala que se encontra sujo.	Bloco C - Laboratório Sala R-C 204 (RT)
28/06	Realizada higienização do ar-condicionado da sala que se encontra sujo.	Bloco A - Central de Aulas - Sala RA 101 (RT)
28/06	Realizada higienização do ar-condicionado da sala que se encontra sujo.	Bloco A - Central de Aulas - Sala RA 102 (RT)
28/06	Realizada higienização do ar-condicionado da sala que se encontra sujo.	Bloco A - Central de Aulas - Sala RA 103 (RT)
28/06	Realizada higienização do ar-condicionado da sala que se encontra sujo.	Bloco A - Central de Aulas - Sala RA 104 (RT)
28/06	Realizada higienização do ar-condicionado da sala que se encontra sujo.	Bloco A - Central de Aulas - Sala RA 105 (RT)
28/06	Realizada higienização do ar-condicionado da sala que se encontra sujo.	Bloco A - Central de Aulas - Sala RA 106 (RT)
28/06	Realizada higienização do ar-condicionado da sala que se encontra sujo.	Bloco A - Central de Aulas - Sala RA 201 (RT)
28/06	Realizada higienização do ar-condicionado da sala que se encontra sujo.	Bloco A - Central de Aulas - Sala RA 202 (RT)
28/06	Realizada higienização do ar-condicionado da sala que se encontra sujo.	Bloco A - Central de Aulas - Sala RA 203 (RT)
28/06	Realizada higienização do ar-condicionado da sala que se encontra sujo.	Bloco A - Central de Aulas - Sala RA 204 (RT)
28/06	Realizado conserto da fechadura que encontrava-se quebrada .	Bloco J - Gerência Administrativa GTIC (RT)
28/06	Realizado conserto da porta que estava emperrando.	Bloco G - Coordenações de Departamentos Departamento Ciencia Sociais (RT)
29/06	Realizada Passagem de cabos de rede para 4 novos computadores - LabGEO	Bloco C - Laboratório - LABGEO (RT)
29/06	Realizada higienização do ar-condicionado da sala que se encontra sujo.	Bloco C - Laboratório - Sala RC 204 (RT)
29/06	Realizada higienização do ar-condicionado da sala que se encontra sujo.	Bloco C - Laboratório - Sala RC 203 (RT)
29/06	Realizada higienização do ar-condicionado da sala que se encontra sujo.	Bloco C - Laboratório - Sala RC 202 (RT)
29/06	Realizada higienização do ar-condicionado da sala que se encontra sujo.	Bloco C - Laboratório - Sala RC 201 (RT)
29/06	Realizada higienização do ar-condicionado da sala que se encontra sujo.	Bloco C - Laboratório - Sala RC 106 (RT)
29/06	Realizada higienização do ar-condicionado da sala que se encontra sujo.	Bloco C - Laboratório - Sala RC 105 (RT)
29/06	Realizada higienização do ar-condicionado da sala que se encontra sujo.	Bloco C - Laboratório - Sala RC 104 (RT)
29/06	Realizada higienização do ar-condicionado da sala que se encontra sujo.	Bloco C - Laboratório - Sala RC 103 (RT)
29/06	Realizada higienização do ar-condicionado da sala que se encontra sujo.	Bloco C - Laboratório - Sala RC

	encontra sujo.	102 (RT)
29/06	Realizada higienização do ar-condicionado da sala que se encontra sujo.	Bloco C - Laboratório - Sala RC 101 (RT)
29/06	Realizada higienização do ar-condicionado da sala que se encontra sujo.	Bloco E - Central de Aulas 2 - Sala RE 106 (RT)
29/06	Realizada higienização do ar-condicionado da sala que se encontra sujo.	Bloco E - Central de Aulas 2 - Sala RE 105 (RT)
29/06	Realizada higienização do ar-condicionado da sala que se encontra sujo.	Bloco E - Central de Aulas 2 - Sala RE 104 (RT)
29/06	Realizada higienização do ar-condicionado da sala que se encontra sujo.	Bloco E - Central de Aulas 2 - Sala RE 103 (RT)
29/06	Realizada higienização do ar-condicionado da sala que se encontra sujo.	Bloco E - Central de Aulas 2 - Sala RE 102 (RT)
29/06	Realizada higienização do ar-condicionado da sala que se encontra sujo.	Bloco E - Central de Aulas 2 - Sala RE 101 (RT)
29/06	Realizada higienização do ar-condicionado da sala que se encontra sujo.	Bloco E - Central de Aulas 2 - Sala RE 206 (RT)
29/06	Realizada higienização do ar-condicionado da sala que se encontrava sujo.	Bloco E - Central de Aulas 2 - Sala RE 205 (RT)
29/06	Realizada troca de lâmpadas e reatores	Auditório - CORREDOR (MM)
29/06	Realizada troca de lâmpadas e reatores	Auditório - Banheiro Feminino (MM)
29/06	Realizada troca de lâmpadas e reatores	Auditório - Banheiro Masculino (MM)
29/06	Realizada troca de lâmpadas e reatores	Auditório - ROL DE ENTRADA (MM)
29/06	Realizado reparo na caixa de descarga	Auditório - Banheiro Masculino (MM)
29/06	Realizado reparo na caixa de descarga	Auditório - Banheiro Feminino (MM)
29/06	Realizado reparo nas cadeiras do auditório de Mamanguape.	Auditório - (MM)

Quadro 2 - Explicação quantitativa dos números de manutenção do Junho de 2018

Solicitações da equipe da Subprefeitura do campus IV	171
Solicitações de outros setores	25
Quantidade total de solicitações trabalhadas no corrente mês	196
Solicitações não conclusas em Junho e transferidas para Julho de 2018	21
SERVIÇOS CONCLUSOS NO CORRENTE MÊS	175

Fonte: Equipe da Subprefeitura do Campus IV.