



## **RELATÓRIO DE ATIVIDADE DA MANUTENÇÃO**

**JULHO/2018**

No corrente mês foram trabalhadas 222 solicitações, das quais 169 foram constatadas pela equipe da Subprefeitura do Campus e 53 pela comunidade acadêmica. Do total dessas solicitações, 195 serviços foram concluídos conforme descrito no quadro 1. Pode-se acompanhar esses dados mais detalhados no segundo quadro.

De todas as solicitações atendidas no mês de julho, 27 serviços ainda não puderam ser concluídos, faremos o possível para que sejam realizados em mês de agosto, de acordo com as prioridades baseadas no ensino, segurança dos integrantes do campus IV e, conforme os recursos técnicos e de materiais que temos disponíveis.

Feita essa contextualização, solicitamos paciência e compreensão, quanto as demandas ainda não sanadas. Lembramos que constituímos uma comunidade acadêmica pública, e como tal é de responsabilidade de todos os integrantes dessa academia preservar e colaborar com os serviços que recebemos desse meio. A equipe da Subprefeitura Universitária do CCAE -PUC- conta com a colaboração de todos para continuar a melhorar os serviços de sua competência.

Atenciosamente,

Equipe da Subprefeitura do Campus IV  
Telefone: 3291- 4510  
E-mail: [prefeitura@ccae.ufpb.br](mailto:prefeitura@ccae.ufpb.br)  
#Somoscampus4

**Quadro 1 - Serviços realizados no mês de julho**

<b>DATA</b>	<b>SERVIÇO</b>	<b>LOCAL</b>
02/07	Realizada Manutenção Em Cerca De Zinco	Bloco I - Almoxarifado, Pibid, Extensão Hotel Escola (MM)
02/07	Realizada Limpeza No Ar-condicionado	Bloco H - Laboratórios De Informática - Laboratório De Informática (MM)
02/07	Realizada Limpeza No Ar-condicionado	Biblioteca - Rol Da Biblioteca (MM)
02/07	Realizada Limpeza No Ar-condicionado	Bloco A - Salas De Aulas - Sala Ma 108 (MM)
02/07	Realizada Limpeza No Ar-condicionado	Bloco A - Salas De Aulas - Sala Ma 107 (MM)
02/07	Realizada Limpeza No Ar-condicionado	Bloco A - Salas De Aulas - Sala Ma 106 (MM)
02/07	Realizada Limpeza No Ar-condicionado	Bloco A - Salas De Aulas - Sala Ma 105 (MM)
02/07	Realizada Limpeza No Ar-condicionado	Bloco A - Salas De Aulas - Sala Ma 104 (MM)
02/07	Realizada Limpeza No Ar-condicionado	Bloco A - Salas De Aulas - Sala Ma 103 (MM)
02/07	Realizada Limpeza No Ar-condicionado	Bloco A - Salas De Aulas - Sala Ma 102 (MM)
02/07	Realizada Limpeza No Ar-condicionado	Bloco A - Salas De Aulas - Sala Ma 101 (MM)
02/07	Realizada Limpeza No Ar-condicionado	Bloco B - Salas De Aulas - Sala Mb 108 (MM)
02/07	Realizada Limpeza No Ar-condicionado	Bloco B - Salas De Aulas - Sala Mb 107 (MM)
02/07	Realizada Limpeza No Ar-condicionado	Bloco B - Salas De Aulas - Sala Mb 106 (MM)
02/07	Realizada Limpeza No Ar-condicionado	Bloco B - Salas De Aulas - Sala Mb 105 (MM)
02/07	Realizada Limpeza No Ar-condicionado	Bloco B - Salas De Aulas - Sala Mb 104 (MM)
02/07	Realizada Limpeza No Ar-condicionado	Bloco B - Salas De Aulas - Sala Mb 103 (MM)
02/07	Realizada Limpeza No Ar-condicionado	Bloco B - Salas De Aulas - Sala Mb 102 (MM)
02/07	Realizada Limpeza No Ar-condicionado	Bloco B - Salas De Aulas - Sala Mb 101 (MM)
02/07	Realizada Limpeza No Ar-condicionado	Bloco C - Salas De Aulas E Laboratórios - Sala Mc 108 (MM)
02/07	Realizada Limpeza No Ar-condicionado	Bloco C - Salas De Aulas E Laboratórios - Sala Mc 107 (MM)
02/07	Realizada Limpeza No Ar-condicionado	Bloco C - Salas De Aulas E Laboratórios - Sala Mc 106 (MM)

<b>02/07</b>	Realizada Limpeza No Ar-condicionado	Bloco C - Salas De Aulas E Laboratórios - Sala Mc 105 (MM)
<b>02/07</b>	Realizada Limpeza No Ar-condicionado	Bloco C - Salas De Aulas E Laboratórios - Sala Mc 104 (MM)
<b>02/07</b>	Realizada Limpeza No Ar-condicionado	Bloco C - Salas De Aulas E Laboratórios - Sala Mc 103 (MM)
<b>02/07</b>	Realizada Limpeza No Ar-condicionado	Bloco C - Salas De Aulas E Laboratórios - Sala Mc 102 (MM)
<b>02/07</b>	Realizada Limpeza No Ar-condicionado	Bloco C - Salas De Aulas E Laboratórios - Sala Mc 101 (MM)
<b>02/07</b>	Realizada Limpeza No Ar-condicionado	Bloco E - Salas De Aulas - Sala Me 203 (MM)
<b>02/07</b>	Realizada Limpeza No Ar-condicionado	Bloco E - Salas De Aulas - Sala Me 202 (MM)
<b>02/07</b>	Realizada Limpeza No Ar-condicionado	Bloco E - Salas De Aulas - Sala Me 201 (MM)
<b>02/07</b>	Realizada Limpeza No Ar-condicionado	Bloco E - Salas De Aulas - Sala Me 103 (MM)
<b>02/07</b>	Realizada Limpeza No Ar-condicionado	Bloco E - Salas De Aulas - Sala Me 102 (MM)
<b>02/07</b>	Realizada Limpeza No Ar-condicionado	Bloco E - Salas De Aulas - Sala Me 101 (MM)
<b>02/07</b>	Realizada Limpeza em ar-condicionado.	Prefeitura Universitária
<b>02/07</b>	Realizada higienização do ar-condicionado da sala que se encontra sujo.	Bloco G - Coordenações de Departamentos Sala do Departamento de Ciências Sociais (RT).
<b>02/07</b>	Realizada higienização do ar-condicionado da sala que se encontra sujo.	Bloco G - Coordenações de Departamentos Sala da Coordenação de Departamentos Sala da Coordenação de Ecologia (RT)
<b>02/07</b>	Realizada higienização do ar-condicionado da sala que se encontra sujo.	Bloco G - Coordenações de Departamentos Sala da Coordenação de LCC e SI (RT).
<b>02/07</b>	Realizada higienização do ar-condicionado da sala que se encontra sujo.	Bloco G - Coordenações de Departamentos Sala da Coordenação de Matemática (RT).
<b>02/07</b>	Realizada higienização do ar-condicionado da sala que se encontra sujo.	Realizar higienização do ar-condicionado da sala que se encontra sujo.

<b>02/07</b>	Realizada higienização do ar-condicionado da sala que se encontra sujo.	Bloco G - Coordenações de Departamentos Sala R-G 109 (RT).
--------------	---	--

<b>02/07</b>	Bloco G - Coordenações de Departamentos	Bloco G - Coordenações de Departamentos Sala do Departamento de ciências Exatas (RT).
<b>02/07</b>	Realizada higienização do ar-condicionado da sala que se encontra sujo.	Bloco G - Coordenações de Departamentos Sala do PIBID (RT).
<b>02/07</b>	Realizada higienização do ar-condicionado da sala que se encontra sujo.	Bloco G - Coordenações de Departamentos Sala do Departamento de Ciências Sociais (RT).
<b>02/07</b>	Realizada higienização do ar-condicionado da sala que se encontra sujo.	Bloco J - Gerência Administrativa sala de Assessoria Administrativa (RT)
<b>02/07</b>	Realizada higienização do ar-condicionado da sala que se encontra sujo.	Bloco J - Gerência Administrativa Sala dos Servidores da TI (RT).
<b>02/07</b>	Realizada higienização do ar-condicionado da sala que se encontra sujo.	Bloco J - Gerência Administrativa Sala do TI (RT).
<b>02/07</b>	Realizada higienização do ar-condicionado da sala que se encontra sujo.	Bloco J - Gerência Administrativa Sala dos Servidores do TI (RT).
<b>02/07</b>	Realizada Manutenção em Bebedouro com vazamento.	Residencia Universitária (RT).
<b>03/07</b>	Realizada Troca De Lâmpadas e Reatores	Biblioteca Vão De Estudos Da Biblioteca (mm).
<b>03/07</b>	Realizada Troca De Lâmpada	Biblioteca Banheiro Masculino (mm).
<b>03/07</b>	Realizada manutenção em peça do quadro geral com responsável da Energisa. 14h às 16h.	Quadro geral da unidade (MM)
<b>04/07</b>	Realizada instalação de ventiladores de parede, no salão de refeição do restaurante.	Restaurante Universitário - Salão de refeição (RT)
<b>04/07</b>	Realizada Troca de 05 lâmpadas fluorescentes queimadas	Bloco F - Laboratórios Sala R-C 103 Laboratório de criação Virtual Design (RT).
<b>04/07</b>	Realizada ajuste em data show.	Bloco C - Laboratório Sala R-C 103 Laboratório de criação virtual (RT).
<b>04/07</b>	Realizada Limpeza em quadro de energia.	Prefeitura Universitária Quadros Gerais de energias.

<b>04/07</b>	Realizada manutenção em caixa de descarga que se encontra com defeito.	Residencia Universitária - A Banheiro Principal (RT).
<b>04/07</b>	Realizada instalação de quadro de avisos	Bloco D - Coordenações e Departamentos - Coordenação de Letras (MM)
<b>05/07</b>	Realizada troca de lâmpadas e reatores queimados em frente aos banheiros superiores do bloco C.	Bloco C - Laboratório Corredor Superior em frente aos banheiros (RT).
<b>05/07</b>	Realizada troca de lâmpadas e reatores de 40 que se encontram queimados.	Bloco E - Central de Aulas 2 Corredor Superior em frente aos Banheiros (RT).
<b>05/07</b>	Realizada a passagem de cabos.	Bloco F - Laboratórios - AITY (RT)
<b>05/07</b>	Realizada manutenção em banheiros.	Bloco D - Coordenações e Departamentos Banheiros (MM).
<b>05/07</b>	Realizada manutenção em caixa de descarga que se encontra com vazamento.	Bloco A - Central de Aulas - Banheiro masculino superior (RT)
<b>05/07</b>	Realizada retirada de um quadro de aulas que se encontra na parede da sala da Coordenação de Design, para que o mesmo seja recolocado em outra parede da mesma sala.	Bloco G - Coordenações de Departamentos Coordenação de Design (RT).
<b>06/07</b>	Realizada Troca de Lâmpadas	Bloco D - Coordenações e Departamentos DCSA Departamento de Ciências Sociais Aplicadas (MM).
<b>06/07</b>	Realizada troca de lâmpadas de 40, por lâmpadas de 20, em frente aos banheiros superiores do bloco C, encontra-se com todas lâmpadas sem acender, as calhas das lâmpadas de 40 que se encontravam lá, encontram-se danificados, precisando ser substituídas.	Bloco C - Laboratório Corredor em frente aos banheiros (RT).
<b>06/07</b>	Realizado reparo no ar-condicionado.	Bloco J - Gerência Administrativa - GTIC (RT)
<b>06/07</b>	Realizada manutenção em pia, que se encontra com vazamento.	Prefeitura Universitária Banheiro Feminino (RT).
<b>06/07</b>	Realizada manutenção em Bebedouro que se encontra com vazamento.	Bloco A - Central de Aulas - Bebedouro no piso superior (RT)
<b>06/07</b>	Realizada retirada de um quadro de aulas que se encontra na parede da sala da Coordenação de Design, para que o mesmo seja recolocado em outra parede da mesma sala.	Bloco G - Coordenações de Departamentos Coordenação de Design (RT).
<b>09/07</b>	Realizado conserto de ar-condicionado 1 do laboratório 1 do DCX	Bloco C - Laboratório Laboratorio 1 andar (RT).
<b>09/07</b>	Realizado conserto das tomadas de energia que se encontram na Sala RE 101.	Bloco A - Central de Aulas - Sala RE 101 (RT)

<b>09/07</b>	Realizado conserto de cano com vazamento	Bloco I - Almojarifado, PIBID, Extensão Proximo a cisterna (MM).
<b>09/07</b>	Realizada manutenção em fechadura que se encontra com defeito.	Bloco E - Central de Aulas 2 - Sala RE 102 (RT)
<b>10/07</b>	Realizada manutenção do ar-condicionado da sala RA 101.	Bloco A - Central de Aulas Sala R-A 101 (RT).
<b>10/07</b>	Realizado conserto da porta que não fecha	Bloco A - Salas de Aulas banheiro feminino (MM).
<b>10/07</b>	Realizada a fixação de um prego em local já demarcado na Coordenação de Letras.	Bloco D - Coordenações e Departamentos Coordenação de letras (MM).
<b>11/07</b>	Realizada colocação de rejunte em pedra de mármore para fixá-la pois se encontra solta.	Bloco C - Laboratório Banheiro Feminino Inferior (RT).
<b>11/07</b>	Realizada colocação de rejunte em pedra de mármore para fixa-la pois se encontra solta.	Bloco C - Laboratório Banheiro Feminino Superior (RT).
<b>11/07</b>	Realizada Instalação de um ventilador de parede.	Bloco B - Design - Laboratório de Fotografia (RT)
<b>11/07</b>	Realizada manutenção do ar-condicionado da sala de aula do curso de Pedagogia.	Bloco C - Salas de Aulas e Laboratórios - Sala MC 102 (MM)

<b>11/07</b>	Realizada manutenção em caixa de descarga que se encontra com vazamento.	Bloco A - Central de Aulas - Banheiro masculino inferior (RT)
<b>11/07</b>	Realizada manutenção em caixa de descarga que se encontra com defeito.	Bloco C - Laboratório Banheiro Feminino Superior (RT).
<b>11/07</b>	Realizada manutenção em torneira que se encontra vazando.	Bloco E - Central de Aulas 2 em frente ao Bloco E (RT).
<b>11/07</b>	Realizada manutenção em torneira que se encontra vazando.	Restaurante Universitário em frente ao Restaurante Universitario (RT).
<b>12/07</b>	realizada troca de lampadas e reatores	Bloco B - Salas de Aulas Sala M-C 102 (MM).
<b>12/07</b>	realizada troca de lampadas e reatores	Bloco C - Salas de Aulas e Laboratórios Sala M-B 105 (MM).
<b>12/07</b>	realizada troca de 2 lampadas e 1 reator	Bloco E - Salas de Aulas Sala M-E 102 (MM).
<b>12/07</b>	realizada troca de 2 lampadas e 1 reator	Bloco B - Salas de Aulas Sala M-B 108 (MM).
<b>12/07</b>	Realizada troca de lâmpadas queimadas.	Bloco E - Central de Aulas 2 Banheiro Masculino Inferior (RT).
<b>12/07</b>	Realizada troca de 06 (seis) lâmpadas queimadas localizadas no corredor do Bloco G.	Bloco G - Coordenações de Departamentos - Corredor do Bloco G (RT)

<b>12/07</b>	Realizada conserto de bebedouro que se encontra com vazamento.	Bloco A - Central de Aulas no 1 andar (RT).
<b>12/07</b>	Realizado conserto na fechadura da porta do Laboratório de Fotografia	Bloco B - Design Laboratório de Fotografia (RT).
<b>13/07</b>	Realizada Troca De 4 Lampadas E 2 Reatores	Bloco C - Salas de Aulas e Laboratórios Sala M-C 102 (MM).
<b>13/07</b>	Realizada Troca De 2 Lampadas E 1 Reator De 20w	Bloco C - Salas de Aulas e Laboratórios Banheiro Masculino (MM).
<b>13/07</b>	Realizada Troca De 2 Lampadas E 1 Reatores De 20w	Bloco G - Centros Acadêmicos Banheiro Masculino (MM).
<b>13/07</b>	Realizada Troca De 4 Lampadas E 2 Reatores 20w	Bloco G - Centros Acadêmicos Banheiro Feminino (MM).
<b>13/07</b>	Realizada Troca De Lampadas E Reatores	Bloco G - Centros Acadêmicos Frente da Empresa Junior (MM).
<b>13/07</b>	Realizada Troca De Lampadas E Reatores	Bloco G - Centros Acadêmicos frente do ca de ciências contábeis (MM).
<b>13/07</b>	Realizado conserto de ar-condicionado	Residencia Universitária - A R-A 102 (RT).
<b>13/07</b>	Realizado conserto de ar-condicionado	Residencia Universitária - A R-A 104 (RT).
<b>13/07</b>	Realizado conserto de ar-condicionado	Residencia Universitária - A R-A 105 (RT)
<b>13/07</b>	Realizada limpeza de ar-condicionado.	Bloco C - Laboratório - Laboratório de ecologia animal - Sala RC-105 (RT)
<b>13/07</b>	Realizada troca de lâmpadas e reatores que se encontram queimados.	Bloco G - Coordenações de Departamentos Sala do TAS (RT).
<b>13/07</b>	Realizada manutenção na pia do banheiro que se encontra com vazamento.	Bloco D - Centros Acadêmicos Banheiro Masculino (RT).
<b>13/07</b>	Realizada manutenção em Bebedouro que se encontra com vazamento.	Bloco G - Coordenações de Departamentos - Bebedouro ao lado dos banheiros dos servidores do piso inferior (RT)
<b>13/07</b>	Realizada troca de maçaneta que se encontra danificada.	Bloco E - Central de Aulas 2 - Banheiro masculino superior (RT)
<b>16/07</b>	Realizado o corte das grades.	Muro - (MM)
<b>16/07</b>	Realizada troca da lâmpada fluorescente	Bloco E - Central de Aulas 2 Sala do Comitê de Inclusão e Acessibilidade ( ao lado do elevador térreo)(RT).
<b>16/07</b>	REALIZADA TROCA DE 2 LAMPADAS E 1 REATOR	Bloco E - Salas de Aulas Sala M-E 202 (MM).

<b>16/07</b>	Realizada Troca De 2 Lampadas E Reator	Bloco E - Salas de Aulas Sala M-E 101 (MM).
<b>16/07</b>	Realizada Troca De Lampadas E Reatores	Bloco G - Centros Acadêmicos Frente a Salinha da Limpeza (MM).
<b>16/07</b>	Realizada Troca De Lampadas E Reatores	Bloco G - Centros Acadêmicos Frente do CA de Letras (MM).
<b>16/07</b>	Realizada Troca De Lampadas E Reatores	Bloco G - Centros Acadêmicos Frente do Ca de Pedagogia (MM).
<b>16/07</b>	Realizada Troca De Lampadas E Reatores	Bloco G - Centros Acadêmicos Frente do Ca de Secretariado (MM).
<b>16/07</b>	Realizada troca de lâmpadas e reatores	Bloco G - Centros Acadêmicos Frente da Empresa de Junior (MM).
<b>16/07</b>	Realizado conserto de torneira	Biblioteca - Jardim da Biblioteca (RT)
<b>16/07</b>	Realizada manutenção em vaso sanitário que se encontra com vazamento na junção com o piso.	prefeitura Universitária Banheiro Feminino (RT).
<b>16/07</b>	Realizada manutenção em vaso sanitário que se encontra com vazamento na junção com o piso.	Prefeitura Universitária Banheiro Masculino (RT).

<b>17/07</b>	Realizada troca da lâmpada fluorescente	Bloco E - Central de Aulas 2 Sala do Comitê de Inclusão e Acessibilidade ( ao lado do elevador térreo)(RT).
<b>17/07</b>	Realizada manutenção em Bebedouro que se encontra com vazamento.	Bloco G - Coordenações de Departamentos Bebedouro ao lado dos banheiros dos sevidores do piso inferior (RT).
<b>17/07</b>	Realizada manutenção em caixa de descarga que se encontra com vazamento.	Prefeitura Universitária Banheiro Masculino (RT).
<b>17/07</b>	Realizada substituição de torneira de pia .	Bloco C - Laboratório Lab Ecologia Costeira e Oceânica (RT).
<b>17/07</b>	Realizada manutenção em torneira que se encontra com vazamento.	Bloco F - Laboratórios ao lado do bloco F (RT).
<b>17/07</b>	Realizada a manutenção (troca de bucha ou da torneira) de 4 torneiras e a substituição de 1 sifão sanfonado da pia do laboratório.	Bloco C - Laboratório - Lab. Ecologia Costeira e Oceânica (RT)
<b>17/07</b>	Realizada manutenção em caixa de descarga que se encontra com vazamento.	Bloco J - Gerência Administrativa Banheiro Masculino (RT).
<b>17/07</b>	Realizado Corte do gramado que se encontra alto.	Biblioteca em frente a biblioteca (RT).



<b>17/07</b>	Realizada fixação de bancada para colocação de esmeril.	Bloco E - Central de Aulas 2 - Sala da limpeza em frente ao bloco E, ao lado da manutenção (RT)
<b>18/07</b>	Realizado acompanhamento de obra no muro da unidade de Mamanguape.	Muro - Unidade de (MM)
<b>18/07</b>	Realizado fechamento parcial do muro com cerca de Zinco	Bloco I - Almojarifado, PIBID, Extensão Muro próximo a portaria (MM).
<b>18/07</b>	Precisamos de iluminação na sala de almojarifado.	Bloco B - Design Laboratório de Volumes (RT).
<b>18/07</b>	Realizada vistoria de manutenção no ar-condicionado.	Bloco E - Central de Aulas 2 Sala R-E 103 (RT).
<b>18/07</b>	Realizada troca torneira quebrada	Na sede da manutenção (RT).
<b>18/07</b>	Realizada a colocação de um sifão para a pia do laboratório	Bloco B - Design Laboratório de Volumes (RT).
<b>18/07</b>	Realizada vedação das grades acima das portas dos laboratórios por conta do ar-condicionado.	Bloco C - Laboratório C 201,C 202 (RT).
<b>18/07</b>	Realizado conserto na porta	Bloco E - Central de Aulas 2 Sala R-E 102 (RT).
<b>18/07</b>	Realizado Serramento dos pés de 12 tamboretas de madeira.	Bloco C - Laboratório Lab Ecologia Costeira e Oceânica (RT).
<b>20/07</b>	Realizado serviço de troca de uma lâmpada, pois se encontra queimada.	Residencia Universitária - B Na Recepção (RT).
<b>20/07</b>	Realizado serviço de troca de uma lâmpada, pois se encontra queimada.	Residencia Universitária - A No Corredor (RT).
<b>20/07</b>	Realizado serviço de troca de uma lâmpada, pois se encontra queimada.	Residencia Universitária - A Recepção (RT).
<b>20/07</b>	Realizada troca de torneira, onde se encontra quebrada.	Restaurante Universitário Cozinha (RT).
<b>20/07</b>	Realizado serviço de manutenção no miquitório do banheiro masculino para os funcionários do RU.	Restaurante Universitário Banheiro Masculino (RT).
<b>20/07</b>	Realizado serviço de manutenção na descarga do banheiro masculino do RU, BOTÃO DE DESCARGA QUEBRADO.	Restaurante Universitário Banheiro Masculino (RT).
<b>20/07</b>	Realizada manutenção na caixa de descarga.	Bloco I - Administrativo Banheiro Masculino (RT).
<b>20/07</b>	Realizado serviço de manutenção na caixa de descarga, no banheiro do "tais".	Bloco G - Coordenações de Departamentos Banheiro da Sala de Reunião (RT).
<b>20/07</b>	Realizado serviço de manutenção na descarga do banheiro masculino, onde se encontra quebrada.	Bloco D - Centros Acadêmicos Banheiro Masculino (RT).
<b>20/07</b>	Realizado serviço de manutenção na descarga do banheiro masculino da parte inferior, onde se encontra quebrada.	Bloco C - Laboratório Banheiro Masculino Superior (RT).
<b>20/07</b>	Realizado serviço de manutenção na descarga do banheiro masculino da parte inferior, onde se encontra quebrada.	Bloco C - Laboratório Banheiro Feminino Inferior (RT).
<b>20/07</b>	Realizado serviço de manutenção na descarga do	Bloco E - Central de Aulas 2

	banheiro masculino da parte superior.	Banheiro Masculino Superior (RT).
23/07	Realizada troca de lâmpadas do banheiro feminino	Bloco A - Central de Aulas Banheiro Feminino Inferior (RT).
23/07	Realizado acompanhamento de vistoria dos ar-condicionados com responsável pelo serviço.	Unidade de RT
23/07	Realizado conserto na caixa de descarga do banheiro masculino piso superior, bloco E.	Bloco E - Central de Aulas 2 Banheiro Masculino (RT).
23/07	Realizado serviço de manutenção na caixa de descarga, que se encontra com vazamento	Bloco J - Administrativo - Banheiro Masculino (RT)
23/07	Realizado serviço de manutenção na caixa de descarga, que se encontra com vazamento	Bloco E - Central de Aulas 2 Banheiro Masculino (RT).
23/07	Realizar instalação de tampa de vaso sanitário nos dois vasos sanitários.	Restaurante Universitário Banheiro Feminino (RT).
23/07	Realizada manutenção do registro do miquitorio onde está sem funcionar.	Restaurante Universitário Banheiro Masculino (RT).
23/07	Realizada manutenção na descarga, o cordão de ativação da descarga está arrebentado.	Biblioteca Banheiro Masculino (RT).
23/07	Realizado Serramento dos pés dos demais tamboretas do Laboratório	Bloco C - Laboratório Lab Ecologia Costeira e Oceanica (RT).
23/07	Realizada pintura de faixas das divisões das vagas de estacionamento, prioritariamente, as que ficam próximas às rampas de acessibilidade.	Estacionamento - (RT)
24/07	Realizada serviço de manutenção no bebedouro, onde se encontra com defeito, ao utilizar não está saindo água.	Biblioteca (RT)

24/07	Realizado conserto em descarga com vazamento.	Prefeitura Universitária Banheiro Masculino (RT).
24/07	Realizado serviço de manutenção, o aparelho está com o seu sistema de pressão irregular, quando é ativado, a água está saindo muito forte.	Bloco D - Centros Acadêmicos Corredor dos Banheiros (RT).
24/07	Realizada troca dos dois sifões da lavanderia, onde se encontra danificado.	Residencia Universitária - B - Lavanderia (RT)
24/07	Realizado conserto da descarga do banheiro feminino e da porta que fica emperrando.	Bloco B - Design - Laboratório de Fotografia (RT)
24/07	Realizada pintura de faixas das divisões das vagas de estacionamento, prioritariamente, as que ficam próximas às rampas de acessibilidade.	Estacionamento - (RT)
25/07	Realizada troca de lâmpadas e reatores	Bloco D - Coordenações e Departamentos (MM).
25/07	Realizada troca de lâmpada neste banheiro, onde se encontra queimada.	Bloco I - Administrativo Banheiro Masculino (RT).
25/07	Realizada troca de capacitor.	Bloco A - Sala RA 104 (RT)
25/07	Realizada troca de capacitor.	Bloco A - Sala RA 204 (RT)

<b>25/07</b>	Realizado serviços de manutenção para conserto da descarga do banheiro feminino e da porta que fica emperrando.	Bloco B - Design - Laboratório de Fotografia (RT)
<b>25/07</b>	Realizada instalação de torneira tipo copo no bebedouro deste setor, onde está em falta.	Bloco E - Central de Aulas 2 Bebedouro (RT).
<b>25/07</b>	Realizada manutenção no Bebedouro onde apresenta um vazamento na parte baixa, rente ao piso.	Bloco G - Coordenações de Departamentos Bebedouro que se encontra no piso inferior (RT).
<b>25/07</b>	Realizada troca de tampa do vaso se encontra danificada	Bloco A - Central de Aulas Banheiro Feminino (RT).
<b>25/07</b>	Realizado serviço de manutenção, o aparelho está com o seu sistema de pressão irregular, quando é ativado, a água está saindo muito forte.	Bloco D - Centros Acadêmicos Corredor dos Banheiros (RT).
<b>25/07</b>	Realizada pintura de faixas das divisões das vagas de estacionamento, prioritariamente, as que ficam próximas às rampas de acessibilidade.	Estacionamento - (RT)
<b>26/07</b>	Realizada vistoria em ambiente que está sem energia.	Bloco D - Coordenações e Departamentos Ambiente dos Professores n. 20 (MM).
<b>26/07</b>	Realizado serviço de manutenção na lâmpada desta mesma sala, onde ao ligar apaga sozinha	Bloco A - Central de Aulas Sala da Limpeza (RT).
<b>26/07</b>	Realizar serviço de manutenção na descarga do banheiro feminino do piso inferior do bloco C, sendo de extrema urgência.	Bloco C - Laboratório Banheiro Feminino (RT).
<b>26/07</b>	Realizado serviço de manutenção na descarga onde se encontra um vazamento.	Prefeitura Universitária Banheiro Masculino (RT).
<b>26/07</b>	Realizado serviço de manutenção na torneira do banheiro do piso superior onde se encontra um vazamento.	Bloco C - Laboratório Banheiro Feminino Superior (RT).
<b>26/07</b>	Realizado reparos na caixa acoplada do banheiro feminino do auditório	Auditório Banheiro Feminino (MM).
<b>26/07</b>	Realizado serviço de manutenção no banheiro social onde se encontra um vazamento.	Residencia Universitária - B Banheiro Social (RT).
<b>26/07</b>	Realizado serviço de elétrica para reinstalar o suporte da TV para outro lugar, a pedido do professor do laboratório!	Bloco B - Desing Laboratório de Fotografia (RT).
<b>26/07</b>	Realizada pintura de faixas das divisões das vagas de estacionamento, prioritariamente, as que ficam próximas às rampas de acessibilidade.	Estacionamento - (RT)
<b>27/07</b>	Realizado reparo em postes apagados	Bloco H - Laboratórios de Informática Cerca dwe Zinco do Hotel Escola (MM).
<b>27/07</b>	Realizado reparo em cerca de Zinco	Bloco I - Almoxarifado, PIBID, Extensão Cerca de Zinco do Hotel Escola (MM).
<b>27/07</b>	Realizada troca de lâmpadas no interior do restaurante universitário	Restaurante Universitário (RT)

27/07	Realizada a troca de duas lâmpadas.	Bloco C - Laboratório - Laboratório de Ecologia Química (RT)
27/07	Realizada troca das válvulas do ralo das pias da copa, onde se encontram com vazamentos.	Restaurante Universitário (RT).
27/07	Realizada troca das válvulas do ralo das pias da cutelaria, onde se encontram com vazamentos.	Restaurante Universitário (RT).
27/07	Realizado serviço de manutenção no bebedouro do laboratório de design.	Bloco C - Laboratório Laboratório de Design (RT).
27/07	Realizada instalação de chuveiro	Bloco G - Centros Acadêmicos Banheiro Feminino (MM).
27/07	Realizada instalação de chuveiro	Bloco D - Coordenações e Departamentos Banheiro Feminino Superior (MM).
27/07	Realizado serviço de manutenção no trinco da porta desta sala onde não está fechando	Bloco E - Central de Aulas 2 - Porta da sala 102 (RT)
28/07	Realizada dedetização do ambiente.	Bloco E - Central de Aulas 2 - RE 203
28/07	Realizada dedetização do ambiente.	Bloco E - Central de Aulas 2 - RE 202
28/07	Realizada dedetização do ambiente.	Bloco E - Central de Aulas 2 - RE 201
28/07	Realizada dedetização do ambiente.	Bloco F - Laboratórios - Banheiro masculino
28/07	Realizada dedetização do ambiente.	Bloco F - Laboratórios - Banheiro feminino
28/07	Realizada dedetização do ambiente.	Bloco F - Laboratórios - RF 202

28/07	Realizada dedetização do ambiente.	Bloco F - Laboratórios - RF 201
28/07	Realizada dedetização do ambiente.	Biblioteca - Secretaria da direção de centro
28/07	Realizada dedetização do ambiente.	Bloco F - Laboratórios - RF 101
28/07	Realizada dedetização do ambiente.	Bloco G - Coordenações de Departamentos - RG 109
28/07	Realizada dedetização do ambiente.	Bloco G - Coordenações de Departamentos - Coordenação curso de matemática
28/07	Realizada dedetização do ambiente.	Bloco G - Coordenações de Departamentos - Departamento e Coordenação de Design
28/07	Realizada dedetização do ambiente.	Bloco G - Coordenações de Departamentos - Dep de engenharia e meio ambiente e curso de ecologia
28/07	Realizada dedetização do ambiente.	Bloco G - Coordenações de Departamentos - Coord de SI e Ciências da Computação

<b>28/07</b>	Realizada dedetização do ambiente.	Bloco G - Coordenações de Departamentos - Dep ciências sociais
<b>28/07</b>	Realizada dedetização do ambiente.	Bloco G - Coordenações de Departamentos - Dep ciências exatas
<b>28/07</b>	Realizada dedetização do ambiente.	Bloco G - Coordenações de Departamentos - PIBID
<b>28/07</b>	Realizada dedetização do ambiente.	Direção de Centro
<b>30/07</b>	Realizada a troca de duas lâmpadas.	Bloco C - Laboratório - Laboratório de Ecologia Química (RT)
<b>30/07</b>	Realizada troca de lâmpadas no interior do restaurante universitário	Restaurante Universitário (RT)
<b>30/07</b>	Realizada troca de lâmpadas e reatores	Bloco D - Coordenações e Departamentos Coordenação de Pedagogia (MM).
<b>30/07</b>	Realizada Troca de lâmpadas e reatores	Bloco D - Coordenações e Departamentos Ambiente 20 dos Professores (MM).
<b>30/07</b>	Realizada Troca de lâmpadas e reatores	Bloco E - Salas de Aulas Banheiro Masculino Inferior (MM).
<b>30/07</b>	Realizada troca de Capacitor MB 102.	Bloco B - Sala MB 102 (MM)
<b>30/07</b>	Realizada instalação de sifão na pia do setor de passagem que se encontra no interior do Restaurante.	Restaurante Universitário (RT)
<b>30/07</b>	Realizada instalação de torneira metálica na pia do setor de passagem que se encontra no interior do restaurante.	Restaurante Universitário (RT)
<b>30/07</b>	Realizada troca de torneira metálica na pia da cozinha.	Restaurante Universitário (RT)
<b>30/07</b>	Realizada trocas de trincos das portas do interior do restaurante, no almoxarifado.	Restaurante Universitário (RT).
<b>30/07</b>	Realizada trocas de trincos das portas do interior do restaurante	Restaurante Universitário (RT).
<b>31/07</b>	Realizada troca de lâmpadas no interior do restaurante universitário	Restaurante Universitário (RT)
<b>31/07</b>	Realizada troca de lâmpada no piso inferior no bloco C.	Bloco C - Laboratório - Banheiro feminino (RT)
<b>31/07</b>	Realizada troca de lâmpada no banheiro masculino da biblioteca onde se encontra queimada.	Biblioteca - Banheiro masculino (RT)
<b>31/07</b>	Realizada Troca de duas lâmpadas do laboratórios estão apagadas.	Bloco C - Laboratório - Laboratório de Ecologia Química (RT)
<b>31/07</b>	Realizada troca de lâmpada no piso inferior no bloco A, piso inferior.	Bloco A - Central de Aulas - Banheiro feminino (RT)
<b>31/07</b>	Realizada conserto em poste	Biblioteca Por tras da Biblioteca (MM).

31/07	Realizada troca de Capacitor MB 102.	Bloco B - Sala MB 102 (MM)
31/07	Realizada manutenção do bebedouro no bloco A piso superior, onde se encontra quebrado.	Bloco A - Central de Aulas Bebedouro Piso Superior (RT).
31/07	Realizada troca de mural em frente a sala de Ecologia.	Bloco G - Coordenações de Departamentos Sala de Ecologia DEMA PPGEMA (RT).
31/07	Realizada manutenção na maçaneta da porta na sala do PIBID no bloco G, onde se encontra solta.	Biblioteca Banheiro Masculino (RT).

Quadro 2 - Explicação quantitativa dos números de manutenção de Julho de 2018

Solicitações da equipe da Subprefeitura do campus IV	169
Solicitações de outros setores	53
Quantidade total de solicitações trabalhadas no corrente mês	222
Solicitações não concluídas em Julho e transferidas para Agosto de 2018	27
<b>SERVIÇOS CONCLUÍDOS NO CORRENTE MÊS</b>	<b>195</b>

Fonte: Equipe da Subprefeitura do Campus IV.