



RELATÓRIO DE ATIVIDADE DA MANUTENÇÃO

JUNHO/2019

No corrente mês foram trabalhadas 133 solicitações, das quais 107 foram constatadas pela equipe da Subprefeitura do Campus e 25 pela comunidade acadêmica. Do total dessas solicitações, 124 serviços foram concluídos conforme descrito no quadro 1. Pode-se acompanhar esses dados mais detalhados no segundo quadro.

De todas as solicitações atendidas no mês de junho, 9 serviços ainda não puderam ser concluídos, faremos o possível para que sejam realizados em mês de julho, de acordo com as prioridades baseadas no ensino, segurança dos integrantes do campus IV e, conforme os recursos técnicos e de materiais que temos disponíveis.

Feita essa contextualização, solicitamos paciência e compreensão, quanto as demandas ainda não sanadas. Lembramos que constituímos uma comunidade acadêmica pública, e como tal é de responsabilidade de todos os integrantes dessa academia preservar e colaborar com os serviços que recebemos desse meio. A equipe da Subprefeitura Universitária do CCAE -PUC- conta com a colaboração de todos para continuar a melhorar os serviços de sua competência.

Atenciosamente,

Equipe da Subprefeitura do Campus IV
Telefone: 3291- 4510 / 3292 - 9454
E-mail: prefeitura@caae.ufpb.br
#Somoscampus4

Quadro 1 - Serviços realizados no mês de Junho:

DATA	SERVIÇO	LOCAL
03/06	O refletor que fica por trás da central de aulas encontra-se sem disjuntor.	Bloco A - Central de Aulas por trás da prefeitura (RT).
03/06	O refletor por trás da subprefeitura não está ascendendo.	Prefeitura Universitária Por trás da Prefeitura (RT).
03/06	Realizar troca de lâmpadas e reatores.	Bloco C - Salas de Aulas e Laboratórios - Sala MC 108 (LAEL) (MM)
03/06	Realizar troca de lâmpadas e reatores.	Bloco B - Salas de Aulas - SALA MB 101 (MM)
03/06	Realizar troca de lâmpadas e reatores.	Bloco B - Salas de Aulas - SALA MB 108 (MM)
03/06	Realizar troca de lâmpadas e reatores.	Bloco B - Salas de Aulas - SALA MB 102 (MM)
03/06	Realizar manutenção em caixa de descarga que se encontra danificada.	Bloco E - Central de Aulas 2 - Banheiro masculino superior (RT)
03/06	Realizar conserto de descarga quebrada.	Biblioteca Banheiro Feminino (RT).
03/06	Realizar limpeza no canteiro dos jardins.	Bloco I - Almoxarifado, PIBID, Extensão - Áreas verdes do Bloco I (MM)
03/06	Solicito que seja fixado na parede uma raque para passagem/organização de cabos de rede.	Bloco B - Design - Laboratório de projeto - Design (RT)
04/06	Solicitação para o reparo do ar-condicionado da Sala MC 101. O aparelho dessa sala não está funcionando.	Bloco C - Salas de Aulas e Laboratórios Sala MC101 (MM)..
04/06	Realizar manutenção em bebedouro que se encontra com vazamento.	Residencia Universitária - A - Cozinha da residência (RT)
04/06	Realizar troca de fechadura que se encontra danificada.	Bloco D - Centros Acadêmicos CA de Computação (RT).
04/06	Realizar ajustes em porta que está com defeito.	Bloco C - Salas de Aulas e Laboratórios Sala MC 108 (LAEL) (MM).
04/06	Realizar conserto de Carteiras.	Bloco C - Salas de Aulas e Laboratórios Sala MC 101 (MM).
05/06	O cabo do datashow não estão funcionando.	Bloco E - Central de Aulas 2 Sala 103 (RT).
05/06	A central de ar está não está esfriando.	Bloco C - Salas de Aulas e Laboratórios LAEL -Lab. de Estudos Linguísticos (MM).
05/06	Realizar manutenção em pia que se encontra com vazamento.	Prefeitura Universitária Banheiro Feminino (RT).
05/06	Realizar manutenção em caixa de descarga que se encontra com vazamento.	Bloco G - Coordenações de Departamentos Banheiro masculino superior (RT).
05/06	Realizar manutenção em caixa de descarga que se encontra com vazamento.	Bloco E - Central de Aulas 2 Banheiro masculino superior (RT).
05/06	Realizar limpeza no gramado.	Bloco C - Salas de Aulas e Laboratórios Áreas verdes do Bloco C (MM).
05/06	Realizar limpeza no gramado.	Bloco B - Salas de Aulas Áreas verdes do Bloco B (MM).
05/06	Realizar limpeza no gramado.	Bloco A - Salas de Aulas Áreas verdes do Bloco A (MM).
06/06	Realizar manutenção em cerca que se encontra	Bloco B - Design Por trás do bloco

	danificada.	B (RT).
06/06	Realizar conserto elétricos.	Residência Universitária – B, Quarto 03 (RT).
06/06	Realizar conserto do bebedouro da biblioteca.	Biblioteca (RT)
07/06	Ar-condicionado com defeito (encontra-se vazando água).	Bloco C - Laboratório – Lab. 4 (RC-205) (RT).
07/06	O 1º ar-condicionado se desliga e o de 2º, as vezes fica vazando.	Bloco C - Laboratório lab2(RC-202) laboratório vizinho ao Arandu (RT).
07/06	Realizar manutenção em pia que se encontra com vazamento.	Residência Universitária - A - Quarto 01 A (RT)
07/06	Realizar manutenção em caixa de descarga que se encontra danificada.	Bloco A - Central de Aulas - Banheiro masculino inferior (RT)
07/06	Realizar manutenção em caixa de descarga que se encontra com vazamento.	Biblioteca - Banheiro masculino (RT)
07/06	Realizar reparo em assento sanitário.	Biblioteca - Banheiro masculino da biblioteca (RT)
07/06	Levantamento dos materiais necessários para pintar a sala.	PIBID (RT)
07/06	Realizar aguamento no jardim.	Bloco C - Salas de Aulas e Laboratórios Áreas verdes do Bloco C (RT).
07/06	Realizar aguamento no jardim.	Bloco D - Coordenações e Departamentos Áreas verdes do Bloco D (RT).
07/06	Realizar aguamento no jardim.	Biblioteca Áreas verdes da Biblioteca (RT).
07/06	Realizar aguamento no jardim.	Auditório Áreas verdes do Auditório (RT).
10/06	Realizar manutenção na rede elétrica.	Bloco J - Gerência Administrativa - Sala da Assessoria Administrativa (RT)

10/06	Realizar manutenção em bebedouro que se encontra com vazamento.	Bloco C - Laboratório Bebedouro ao lado dos banheiros, piso superior (RT).
10/06	Realizar manutenção em caixa de descarga que se encontra danificada.	Bloco A - Central de Aulas - Banheiro masculino superior (RT)
10/06	Manutenção de duas cadeiras.	Bloco J - Gerência Administrativa almoxarifado (RT).
10/06	Realizar manutenção em fechadura da porta.	Bloco C - Laboratório R.C-204 (RT).
11/06	Realizar fixação da janela com cimento. Primeira janela, ao lado do quadro.	Bloco G - Coordenações de Departamentos - RG 101 (Lab. das Pranchetas) (RT)
11/06	Realizar manutenção em cerca de zinco.	Cerca de zinco da Portaria de Baixo (MM).
11/06	Realizar manutenção em ar-condicionado que se encontra com problema.	Bloco F - Coordenações de Departamentos - RF 101 (Lab. das Pranchetas) (RT)
11/06	Realizar troca de lâmpadas e reatores que se encontram queimados.	Prefeitura Universitária Corredor em frente aos banheiros (RT).
11/06	Realizar troca de lâmpadas e reatores que se encontram queimados.	Prefeitura Universitária Banheiro Masculino (RT).
11/06	Solicitamos a troca da lâmpada localizada no banheiro do quarto 05-A, pois a mesma está queimada.	Residência Universitária - A Banheiro do quarto 05-A (RT).

11/06	Realizar troca de lâmpadas e reatores.	Bloco C - Salas de Aulas e Laboratórios SALA MC 102 (MM).
11/06	Realizar pintura da sala do PIBID.	PIBID (RT)
11/06	Realizar limpeza de rodapés no jardim.	Bloco D - Coordenações e Departamentos Áreas Verdes do Bloco D (MM).
11/06	Realizar limpeza de rodapés no jardim.	Auditório Áreas Verdes do auditório (MM).
11/06	Solicito uma fechadura para um armário de ferro.	Sala da Assistência Estudantil (RT).
12/06	Realizar troca de lâmpadas e reatores.	Bloco I - Almojarifado, PIBID, Extensão Hall do RU (MM).
12/06	Realizar conserto de cadeiras.	Bloco J - Gerência Administrativa almojarifado (RT).
13/06	Só o ar-condicionado do lado direito do bloco encontra-se sem funcionar.	Bloco A - Central de Aulas Ar-condicionado do lado direito (RT).
13/06	Realizar troca de lâmpadas e reatores que se encontram queimados.	Bloco J - Gerência Administrativa Banheiro Masculino (RT).
13/06	Verificar rede elétrica que se encontra danificada.	Bloco I - Administrativo Guarita na entrada da universidade (RT).
17/06	Realizar serviço de manutenção, o aparelho apresenta problemas.	Bloco A Central de Aula Sala 206 (RT).
17/06	Realizar serviço de manutenção, o aparelho apresenta problemas.	Bloco A Central de Aula Sala 204 (RT).
17/06	Realizar serviço de manutenção, o aparelho apresenta problemas.	Bloco A Central de Aula Sala 201 (RT).
17/06	Realizar serviço de manutenção, o aparelho apresenta problemas.	Bloco A Central de Aula Sala 101 (RT).
17/06	Realizar serviço de manutenção, o aparelho apresenta problemas.	Bloco A Central de Aula Sala 106 (RT).
17/06	Realizar serviço de manutenção, o aparelho apresenta problemas.	Bloco A Central de Aula Sala 104 (RT).
17/06	Realizar troca de lâmpada onde se encontra queimada.	Bloco A - Central de Aulas - Banheiro feminino (RT).
17/06	Realizar serviço de manutenção, o bebedouro apresenta problemas.	Prefeitura Universitária Corredor (RT).
17/06	Realizar serviço de manutenção na pia da cozinha do banheiro.	Residencia Universitária - A Cozinha (RT).
18/06	Realizar serviço de manutenção no telhado onde se encontra uma goteira.	Residencia Universitária - B Quarto 5B (RT).
18/06	A parede estar com infiltração.	Biblioteca na parede (RT).
18/06	O problema com as goteiras ainda persiste no apartamento. Na realidade, parece estar bem pior.	Residencia Universitária - A Quarto 3-A (RT).
18/06	Ar-condicionado da central de aulas, Primeiro andar, RA - 202 e RA-204 e 206 não estão funcionando.	Bloco A - Central de Aulas Central de Aulas RA 202, 204, 206 (RT).
18/06	Realizar troca de lâmpada onde se encontra queimada.	Bloco E - Central de Aulas 2 Por trás (RT).
18/06	Realizar serviço de manutenção no bebedouro que se encontra vazando.	Prefeitura Universitária Corredor (RT).
18/06	Realizar serviço de manutenção na pia do Tas.	Bloco G - Coordenações de Departamentos Sala 101 (RT).
18/06	Realizar serviço de pintura no interior da sala.	Bloco G - Coordenações de Departamentos Sala 108 (RT).
18/06	Realizar serviço de retirada dos quadros, e tela de data show no interior da sala.	Bloco G - Coordenações de Departamentos Sala 108 (RT).
18/06	Realizar serviço de instalação de uma cortina na residência universitária.	Residencia Universitária - A Quarto 7 A (RT).

19/06	Realizar serviço de cobertura para o disjuntor.	Bloco A - Central de Aulas Por trás (RT).
19/06	Realizar troca de lâmpadas e reatores Obs: O local onde fica a calha, esta saindo faíscas e fumaçando quando se liga o interruptor.	Bloco G - Centros Acadêmicos - Centro Acadêmico de Pedagogia (MM)

19/019/6

19/06	Realizar serviço de manutenção no sistema sanitário do banheiro.	Bloco E - Central de Aulas 2 Banheiro masculino térreo (RT).
19/06	Realizar serviço de manutenção no sistema sanitário do banheiro.	Bloco E - Central de Aulas 2 Banheiro feminino térreo (RT).
19/06	Realizar serviço de manutenção na torneira deste quadro onde se encontra vazando.	Residencia Universitária - A - Quarto 01 A (RT)
21/06	Realizar troca de lâmpada no corredor onde se encontra queimada.	Bloco A - Central de Aulas - Corredor superior (RT)
	Realizar serviço de manutenção na tubulação que se encontra com problemas.	Bloco I - Administrativo Próximo ao estacionamento (RT).
21/06	Realizar instalação de quadro de avisos.	Bloco G - Centros Acadêmicos Centro Acadêmico de Pedagogia (MM).
21/06	Realizar troca de fechadura.	Bloco G - Centros Acadêmicos CENTRO ACADÊMICO DE PEDAGOGIA (MM).
21/06	Realizar manutenção em porta que está emperrando.	Bloco E - Salas de Aulas Sala da encarregada da limpeza (MM).
25/06	Realizar troca de lâmpada onde se encontra queimada.	Bloco G - Coordenações de Departamentos Sala 108 (RT).
25/06	Realizar troca de lâmpada onde se encontra queimada.	Prefeitura Universitária Banheiro masculino (RT).
25/06	Realizar troca de lâmpada onde se encontra queimada.	Residencia Universitária - A Quarto 06 (RT).
25/06	Realizar serviço de manutenção na torneira onde se encontra vazando.	Prefeitura Universitária Banheiro masculino (RT).
25/06	Realizar conserto de cano que quebrou.	Biblioteca Por trás da Biblioteca (RT).
25/06	Realizar conserto de bebedouro.	Bloco G - Coordenações de Departamentos No Corredor ao Lado dos Banheiros dos Servidores.(RT).
25/06	Realizar serviço de manutenção na maçaneta da porta onde se encontra quebrada.	Bloco E - Central de Aulas 2 Sala 104 (RT)
25/06	Realizar conserto de cadeiras.	Bloco D - Coordenações e Departamentos - SALA DA ASSESSORIA (MM)
26/06	Realizar troca de lâmpada onde se encontra queimada.	Bloco A - Central de Aulas Corredor (RT)
26/06	Realizar serviço de manutenção onde se encontra vazando.	Bloco A - Central de Aulas Sala 104 (RT).
26/06	Solicito a instalação de tomada elétrica (dupla).	Bloco D - Coordenações e Departamentos – Coord. Assuntos Educ. e Integração Regional (MM).
26/06	Realizar troca de lâmpada onde se encontra queimada.	Bloco A - Central de Aulas - Corredor térreo (RT)
26/06	Realizar serviço de manutenção no vaso sanitário onde se encontra vazando.	Bloco E - Central de Aulas Banheiro masculino térreo (RT).
26/06	Realizar serviço de manutenção no encanamento da pia do banheiro masculino que se encontra vazando.	Bloco C - Laboratório - Banheiro masculino térreo (RT)
26/06	Realizar serviço de manutenção no canteiro em frente e ao lado do Castelinho.	Bloco I - Administrativo - Canteiro (RT)

26/06	Solicito a instalação/transferência de quadro de aviso interno, devido à mudança de sala pelo setor.	Bloco D - Coordenações e Departamentos Coord. Assuntos Educ. e Integração Regional (MM).
26/06	Realizar serviço de manutenção na maçaneta da porta onde se encontra com defeito.	Bloco E - Central de Aulas 2 Sala 104 (RT).
27/06	Realizar serviço de manutenção no ar-condicionado onde se encontra com defeito.	Bloco G - Coordenações de Departamentos Sala 109 (MM).
27/06	Realizar serviço de manutenção no quiosque onde se encontra um problema elétrico.	Quiosque da cantina (RT)
27/06	Realizar serviço de manutenção no encanamento da pia do banheiro masculino onde se encontra vazando.	Bloco C - Laboratório Banheiro masculino térreo (RT).
27/06	Realizar corte de grama	Bloco D - Coordenações e Departamentos Áreas verdes do Bloco D (MM).
27/06	Realizar corte de grama	Bloco D - Coordenações e Departamentos Áreas verdes do Bloco D (MM).
27/06	Realizar corte de grama	Auditório Áreas verdes do Auditório (MM).
27/06	Realizar corte de grama	Biblioteca Áreas verdes da Biblioteca (MM).
28/06	Realizar serviço de manutenção no bebedouro que apresenta problemas	Bloco A - Central de Aulas Bebedouro (RT).
28/06	Realizar serviço de manutenção no vaso sanitário onde se encontra vazando.	Bloco A - Central de Aulas Banheiro masculino térreo (RT).
28/06	Realizar serviço de manutenção no encanamento da pia que se encontra vazando.	Bloco C - Laboratório Banheiro masculino superior (RT).
28/06	Realizar corte de grama	Áreas verdes do Centro de Vivências (RT).
28/06	Realizar manutenção em cerca de zinco	Cerca de Zinco do Hotel Escola (MM).



Rio Tinto e Mamanguape

Quadro 2 - Explanação quantitativa dos números de manutenção do mês de Junho de 2019:

Solicitações da equipe da Subprefeitura do campus IV	107
Solicitações de outros setores	25
Quantidade total de solicitações trabalhadas no corrente mês	133
Avaliações ou levantamentos para serviços	10
Solicitações não conclusas em 9 e transferidas para o mês de Julho de 2019	9
SERVIÇOS CONCLUSOS NO CORRENTE MÊS	114

Fonte: Equipe da Subprefeitura do Campus IV.



UFPB
CAMPUS IV
Rio Tinto e Mamanguape