



RELATÓRIO DE ATIVIDADE DA MANUTENÇÃO

AGOSTO/2019

No corrente mês foram trabalhadas 108 solicitações, das quais 78 foram constatadas pela equipe da Subprefeitura do Campus e 30 pela comunidade acadêmica. Do total dessas solicitações, 95 serviços foram concluídos conforme descrito no quadro 1. Pode-se acompanhar esses dados mais detalhados no segundo quadro.

De todas as solicitações atendidas no mês de agosto, 13 serviços ainda não puderam ser concluídos, faremos o possível para que sejam realizados em mês de setembro, de acordo com as prioridades baseadas no ensino, segurança dos integrantes do campus IV e, conforme os recursos técnicos e de materiais que temos disponíveis.

Feita essa contextualização, solicitamos paciência e compreensão, quanto as demandas ainda não sanadas. Lembramos que constituímos uma comunidade acadêmica pública, e como tal é de responsabilidade de todos os integrantes dessa academia preservar e colaborar com os serviços que recebemos desse meio. A equipe da Subprefeitura Universitária do CCAE -PUC- conta com a colaboração de todos para continuar a melhorar os serviços de sua competência.

Atenciosamente,

Equipe da Subprefeitura do Campus IV
Telefone: 3291- 4510 / 3292 - 9454
E-mail: prefeitura@ccae.ufpb.br
#Somoscampus4

Quadro 1 - Serviços realizados no mês de Agosto:

DATA	SERVIÇO	LOCAL
01/08	Solicito o reparo nas tomadas elétricas que estão sem corrente, onde as mesmas não possibilitam a utilização dos equipamentos de datashow.	Bloco E - Salas De Aulas M.E 102 (MM).
01/08	Venho através deste, solicitar o reparo em três (03) tomadas elétricas que estão sem corrente, onde as mesmas não possibilitam a utilização dos equipamentos de datashow.	Bloco A - Salas De Aulas Sala Ma 104 (MM).
01/08	Realizar troca de lâmpada onde se encontra queimada.	Bloco G - Centros Acadêmicos Centro Acadêmico De Secretariado (MM).
01/08	Realizar troca de lâmpada onde se encontra queimada.	Bloco E - Salas De Aulas Sala 103 (MM).
01/08	Realizar troca de lâmpada onde se encontra queimada.	Bloco A - Salas De Aulas Banheiro Feminino (MM).
01/08	Realizar troca de lâmpada onde se encontra queimada.	Bloco B - Salas De Aulas Sala 108 (MM).
01/08	Realizar troca de lâmpadas e reatores queimados.	Bloco A - Central De Aulas Na Entrada Da Central De Aulas (RT).
01/08	Realizar troca de lâmpadas e reatores queimados.	Bloco A - Central De Aulas - Hall Da Central (RT).
01/08	O cabo do datashow da sala RE103 não está funcionando adequadamente.	Bloco E - Central De Aulas 2 Sala 103 (RT).
01/08	Realizar em disjuntor que se encontra sem funcionar.	Bloco D - Centros Acadêmicos Quadro De Energia Do Bloco (RT).
01/08	O ar-condicionado do lab. 2 de computação não está funcionando os 2 ar-condicionado.	Bloco C - Laboratório Lab. 2 Computação (RT).
01/08	Realizar Conserto de Caixa de Descarga.	Biblioteca Banheiro Feminino (RT).
01/08	Realizar manutenção em Bebedouro que se encontra com a torneira danificada.	Bloco C - Laboratório Bebedouro Ao Lado Dos Banheiros, Piso Superior (RT).
02/08	Realizar serviço de manutenção no ar-condicionado onde se encontra com problemas.	Bloco A - Salas De Aulas Sala 108 (MM).
02/08	Realizar serviço de manutenção no ar-condicionado onde se encontra com problemas.	Bloco E - Salas De Aulas Sala 202 (MM).
06/08	Os refletores da portaria externa está com mal contato.	Portaria Externa (RT).
06/08	Realizar troca de lâmpada onde se encontra queimada.	Bloco H - Laboratórios De Informática - Sala 102 (MM).
06/08	Realizar serviço de manutenção no ar-condicionado onde se encontra com problemas.	Biblioteca No Interior Da Biblioteca (MM).
06/08	Realizar Conserto de Caixa de Descarga.	Biblioteca Banheiro Feminino (RT).
06/08	Realizar conserto de bebedouro.	Bloco C - Laboratório No Corredor Dos Banheiros. (RT).
07/08	Realizar troca de lâmpadas e reatores que se encontram queimados.	Bloco G - Coordenações De Departamentos Corredor Em Frente As Salas, Piso Inferior

		(RT).
07/08	Realizar troca de lâmpadas e reatores que se encontram queimados.	Bloco G - Coordenações De Departamentos Corredor Em Frente Aos Banheiros, Piso Inferior (RT).
07/08	Realizar manutenção em refletor que se encontra sem desligar	Bloco I - Administrativo Refletor Perto Da Entrada Da Universidade (RT).
07/08	Realizar troca de lâmpada onde se encontra queimada.	Bloco B - Salas De Aulas Banheiro Feminino (MM).
07/08	Realizar troca de lâmpada onde se encontra queimada.	Bloco D - Coordenações E Departamentos Banheiro Feminino Superior (MM).
07/08	Realizar serviço de manutenção na sala MC 102 onde as lâmpadas e ar-condicionado não funcionam.	Bloco C - Salas De Aulas E Laboratórios Sala 102 (MM).
07/08	Realizar serviço de manutenção no sifão onde se encontra vazando.	Auditório Banheiro Feminino (MM).
07/08	Solicitamos um marceneiro para colocar um ferrolho (por nós adquirido), na parte interna da porta da sala da SGA01 (Secretaria de Gestão Acadêmica 01).	Solicitamos Um Marceneiro Para Colocar Um Ferrolho (por Nós Adquirido), Na Parte Interna Da Porta Da Sala Da Sga01 (Secretaria De Gestão Acadêmica 01).
08/08	Realizar instalação de tomadas.	Bloco A - Central De Aulas Oca Da Central (RT).
08/08	Realizar troca de lâmpada onde se encontra queimada.	Bloco D - Coordenações E Departamentos Departamento De Secretariado (MM).
08/08	Realizar manutenção em vaso sanitário que se encontra com vazamento.	Bloco E - Central De Aulas 2 Banheiro Masculino Superior (RT).
09/08	Uma das lâmpadas da sala das chefias do DCSA / ADM / Contábeis e secretariado não está acendendo.	Bloco D - Coordenações E Departamentos Sala Das Chefias Do DCSA / ADM / Contabeis E Secretariado (MM).
09/08	Realizar serviço de manutenção no interruptor onde se encontra com problemas.	Bloco D - Coordenações E Departamentos Sala Do PIBID (MM0).
09/08	Realizar troca de lâmpada onde se encontra queimada.	Auditório Sala Do PIBID (MM).
09/08	Realizar serviço de manutenção na fechadura onde se encontra quebrada.	Bloco D - Coordenações E Departamentos Sala 103 (MM).
12/08	O ar-condicionado da sala está com defeito	Bloco E - Central De Aulas 2 Sala Re 106 (RT).
12/08	Realizar serviço de desentupimento de vaso sanitário.	Bloco C - Salas De Aulas E Laboratórios Banheiro Feminino (MM).
12/08	Realocação de quadro de aviso da sala MD 111 para a MD 110.	Bloco D - Coordenações E Departamentos Sala Md 110 (MM).
12/08	Realocação de quadro de aviso da sala MD 111 para a MD 110.	Bloco D - Coordenações E Departamentos Sala Md 110 (MM).

15/08	O Lab. Volumes está com 10 lâmpadas tubulares queimadas que precisam ser trocadas, 2 delas em	Bloco B - Design - Laboratório De Volumes (RT)
-------	---	--

	caráter mais urgente, que são as do Almojarifado.	
15/08	Solicito a prefeitura a remoção de cabos de rede desativados que passam por trás do prédio administrativo e vai para a direção de centro. Como ele está amarrado no poste e no suporte do ar-condicionado é necessário a intervenção da prefeitura.	GTIC (RT).
15/08	O ar-condicionado da sala RE 104 esta vazando muita água.	RE 104 (RT)
15/08	O ar-condicionado da sala RE 106 não está ligando.	RE 106 (RT)
15/08	Realizar troca de lâmpada onde se encontra queimada.	Bloco B - Salas De Aulas Sala 108 (MM).
15/08	Realizar troca de lâmpada onde se encontra queimada.	Bloco B - Salas De Aulas Sala 108 (MM).
15/08	Realizar troca de lâmpada onde se encontra queimada.	Bloco D - Coordenações E Departamentos Banheiro Feminino Superior (MM).
15/08	Realizar Conserto de Caixa de Descarga.	Bloco I - Administrativo Banheiro Feminino (RT).
15/08	O bebedouro do bloco de administrativo encontra-se com vazamento.	Bloco I - Administrativo Bloco Administrativo (RT).
15/08	As portas do Almojarifado no Lab. Volumes estão com brechas em baixo, que permitem a entrada de animais como sapos e ratos, que precisam ser tapadas o máximo possível.	Bloco B - Design - Laboratório De Volumes (RT)
16/08	Informo que o banheiro feminino do auditório encontra-se com vazamento.	Auditório Banheiro Feminino (RT).
16/08	Realizar Conserto de Caixa de Descarga.	Bloco I - Administrativo Banheiro Feminino (RT).
19/08	Realizar manutenção em refletor que se encontra sem acender.	Bloco B - Design Refletor Por Trás Do Bloco B (RT).
19/08	Realizar troca de disjuntor que se encontra quebrado.	Prefeitura Universitária Corredor Ao Lado Da Subprefeitura (RT).
19/08	Realizar troca de lâmpadas de refletor.	Bloco B – Design; Por Trás Do Bloco B Design (RT).
19/08	Bom dia, informo que o disjuntor que fica no final da escadaria de acesso a ADUF encontra-se disparando e soltando faíscas de fogo.	ADUF (MM).
19/08	Realizar limpeza de canteiro no entorno do centro de vivência.	Centro De Vivência (MM).
19/08	Estamos com uma fechadura aqui, solicitamos a sua instalação.	Bloco C - Laboratório LABEV (RT).
19/18	Gostaria de solicitar a troca das fechaduras do Bloco F (as duas salas).	Bloco F - Life As Duas Salas Do Bloco F (MM).
20/08	Em frente a sala RG 109, fixar fio da câmara na parede do bloco G.	Bloco G - Coordenações De Departamentos Em Frente A Sala Rg 109 (RT).
20/08	Bebedouro gelagua quebrado (Torneira Vazando)	Bloco I - Administrativo Assessoria (RT).
20/08	Mesmo com a porta trancada, com um pouco de força ela está se abrindo.	Prefeitura Universitária Almojarifado (RT).
22/08	Realizar avaliação para saber do ideal funcionamento das lâmpadas no primeiro andar do bloco G. Lâmpadas	Bloco G - Coordenações De Departamentos - 1º Andar (RT)

	aparentam estar queimadas.	
22/08	Há uma caixa de descarga quebrada no banheiro feminino do bloco administrativo, saindo água continuamente, desperdiçando muita água.	Bloco J - Gerência Administrativa Banheiro Feminino (RT).
22/08	Realizar conserto no bebedouro.	Bloco G - Coordenações De Departamentos No Corredor Dos Banheiros Dos Professores. (RT),
23/08	Desentupir vaso sanitário.	Bloco E - Salas De Aulas - Banheiro Feminino Inferior (MM)
23/08	Realizar substituição dos reatores e/ou lâmpadas fluorescentes.	Restaurante Universitário - Sala Da Coordenação De Assistência Estudantil (RT)
23/08	Instalar tomadas próximo ao bebedouro da subprefeitura.	Prefeitura Universitária - Bebedouro (RT)
23/08	A pia do banheiro feminino esta entupido.	Biblioteca (RT)
23/08	Realizar reparo em maçaneta/chave.	Centro Acadêmico De Antropologia (RT)
23/08	Realizar reparo em maçaneta/chave.	Bloco C - Laboratório - C202 (RT)
23/08	Realizar substituição da fechadura.	Bloco F - Laboratórios - Sala Do DCE (RT)
26/08	Informamos o problema de gotejamento excessivo do aparelho de ar condicionado dentro do laboratório (LABEV). Informamos também que a lâmpada fluorescente, já consertada várias vezes, permanece com o mesmo problema.	Bloco C - Laboratório - LABEV (RT)
26/08	A fechadura encontra-se com problema.	Bloco C - Laboratório C202 (RT).
26/08	O laboratório 2 de Computação está com problema na fechadura, a chave só vai até a metade.	Bloco C – Laboratórios - Laboratório 2 (RT).
26/08	Realizar troca de fechadura.	Bloco G - Coordenações De Departamentos - Sala De Reuniões (RT)
27/08	A porta de alumínio do banheiro feminino soltou do seu devido lugar.	Biblioteca (RT).
27/08	Informar que a lâmpada fluorescente, já consertada várias vezes, permanece com o mesmo problema.	Bloco C - Laboratório - LABEV (RT)
27/08	Há 3 lâmpadas queimadas no C201, e uma no C202.	Bloco C - Laboratório - C201, C202 (RT)
27/08	Realizar troca de lâmpadas e reatores	Biblioteca Halll Da Biblioteca (MM).
27/08	Realizar limpeza de canteiros	Bloco I - Almoarifado, PIBID, Extensão Áreas Verdes Do Ru (MM).
27/08	Realizar poda de árvores.	Diversos Setores (RT)
28/08	Realizar poda de árvores.	Na Ária Verde Do Campus

28/08	Trinco com defeito	Bloco C - Laboratório Lab 2 Computação (RT).
28/08	A porta de alumínio do banheiro feminino soltou do seu devido lugar.	Biblioteca (RT).
29/08	Realizar conserto em descarga.	Bloco J - Gerência Administrativa Banheiro Masculino (RT).
29/08	Realizar conserto em descarga.	Bloco E - Central De Aulas 2 Banheiro Masculino Inferior (RT).
29/08	Realizar conserto em mesa de computador	Prefeitura Universitária (RT).
30/08	As tomadas não estão funcionando.	Bloco G - Coordenações De Departamentos - Sala Rg 109 (RT)
30/08	Solicito a substituição de duas lâmpadas no LAB5 (C206).	Bloco C - C206 (RT)
30/08	Realizar troca de lâmpadas e reatores	Bloco E - Salas De Aulas - Sala Me 101 (MM)
30/08	Realizar troca de lâmpadas e reatores	Bloco E - Salas De Aulas - Sala Me 102 (MM)
30/08	Desentupir de vaso sanitário	Bloco C - Salas De Aulas E Laboratórios Banheiro Feminino (RT).



Quadro 2 - Explicação quantitativa dos números de manutenção do mês de Agosto de 2019:

Solicitações da equipe da Subprefeitura do campus IV	78
Solicitações de outros setores	30
Quantidade total de solicitações trabalhadas no corrente mês	108
Avaliações ou levantamentos para serviços	4
Solicitações não concluídas em Agosto e transferidas para o mês de Setembro de 2019	13
SERVIÇOS CONCLUÍDOS NO CORRENTE MÊS	91

Fonte: Equipe da Subprefeitura do Campus IV.



UFPB
CAMPUS IV
Rio Tinto e Mamanguape